



Nº 028.245

INMETRO

01 RAZÃO SOCIAL (FORNECEDOR)

Vale das Carretas Serviços e Comércio de Autopeças LTDA 02.264.300/0001-03

03 ENDEREÇO

Rua Imperatriz, nº13, Loteamento Vale do Sol

04 MUNICÍPIO

Imperatriz

05 ESTADO

MA

06 CEP

65.900-970

07 DDD / TELEFONE

(99) 3582-8182

08 ESPÉCIE / TIPO / CARROÇARIA

NA/NA/NA

09 MARCA / MODELO / VERSÃO

NA

10 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

Fabricação de Equipamento Veicular (Vide Verso)

11 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA) / INSTITUIÇÃO TÉCNICA LICENCIADA (ITL)

Valença Inspeções Análise Técnicas Veiculares Ltda. - EPP.

13 ENDEREÇO

Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, 69, Qd. A – Zival, Benfica,

14 MUNICÍPIO

Valença

15 ESTADO

RJ

16 CEP

27.600-000

17 DDD / TELEFONE

(24) 2452-1337

18 RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIA / ITL)

Douglas da Silva Guimarães CREA/RJ 2017109488

19 DATA DE INSPEÇÃO

03/02/2021

20 DATA DE EMISSÃO

03/02/2021

21 VALIDADE

02/02/2023

22 ASSINATURA E CARIMBO DO OIA/ITL



12 Nº DA ACREDITAÇÃO / Nº DO LICENCIAMENTO

0811

CNPJ 11.893.832/0001-72  
Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, nº69, Quadra 1, Benfica, Valença, RJ, CEP 27.600-000

23 OBSERVAÇÕES:

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO VEICULAR

CARROCERIA MECANISMO OPERACIONAL

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS UTILIZADOS:

- Chapa de Aço Xadrez, Chapas de Aço, Tubo Metalon, Perfil U alumínio.
- Processo de Corte e Dobra, Processo Usinagem, Pistão, macaco hidráulico de basculamento, Cilindros Hidráulicos, Processo Oxicorte, Mangueiras Hidráulicas, Válvula de Contra Balanço, Bomba, Comando Hidráulico, Esteira Porta Cabos, Redutor Hidráulico, Engates hidráulicos, Cabo Aço, Gancho, Óleo Hidráulico, Giroflex, Porta Fusível, Lanternas, materiais de pintura em geral, parafusos, porcas e pinos.
- Para Choque Traseiro conforme Resolução CONTRAN 593/16
- Protetor Lateral conforme Resolução CONTRAN 323/09.
- Faixa refletiva, conforme resolução CONTRAN 643/16.

Comprimento: 5.500 mm

Altura: 1.450 mm

Largura: 2.600 mm

Código NIEV: MALDN1165,5L00001

Responsável Técnico da Vale das Carretas Serviços e Comércio de Autopeças LTDA: Wallace Socio Ferreira CREA/MA N.º1118439341

FOTOS



Protótipo inspecionado e aprovado por:

Seta Realengo Instituição Técnica de Inspeção Veicular LTDA, OIA-SV – 0578, Relatório de Inspeção, 24/11/2020, 15h14min

Tipo(s) de veículo(s) previsto(s) para instalação do equipamento veicular: Caminhão, Caminhonete.

Faixa de Variação - Comprimento:  
De 3.000 mm até 11.000 mm

Faixa de Variação - Altura:  
De 1.200 mm até 1.700 mm

Faixa de Variação - Largura:  
De 1.800 mm até 2.600 mm