



Nº 028.208

INMETRO

01 RAZÃO SOCIAL (FORNECEDOR)

Vale das Carretas Serviços e Comércio de Autopeças LTDA

02 CNPJ

02.264.300/0001-03

03 ENDEREÇO

Rua Imperatriz, nº13, Loteamento Vale do Sol

04 MUNICÍPIO

Imperatriz

05 ESTADO

MA

06 CEP

65.900-970

07 DDD / TELEFONE

(99) 3582-8182

08 ESPÉCIE / TIPO / CARROÇARIA

NA/NA/NA

09 MARCA / MODELO / VERSÃO

NA

10 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

Fabricação de Equipamento Veicular (Vide Verso)

11 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA) / INSTITUIÇÃO TÉCNICA LICENCIADA (ITL)

Valença Inspeções Análise Técnicas Veiculares Ltda. - EPP.

12 Nº DA ACREDITAÇÃO / Nº DO LICENCIAMENTO

0811

13 ENDEREÇO

Rua Dr.º. Almir Fagundes de Souza, 69, Qd. A - Zival, Benfica,

14 MUNICÍPIO

Valença

15 ESTADO

RJ

16 CEP

27.600-000

17 DDD / TELEFONE

(24) 2452-1387

18 RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIA / ITL)

Douglas da Silva Guimarães CREA/RJ 2017109488

22 ASSINATURA E CARIMBO DO OIA/ITL

19 DATA DE INSPEÇÃO

17/08/2020

20 DATA DE EMISSÃO

17/08/2020

21 VALIDADE

16/08/2022



VALENÇA
INSPEÇÕES VEICULARES

CNPJ 11.993.002/0001-72
Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, nº69, Quadra A,
ZIVAL, Benfica, Valença, RJ, CEP 27.600-000

INMETRO

23 OBSERVAÇÕES:

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO VEICULAR

CARROCERIA BASCULANTE

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS UTILIZADOS:

- Construída com chapas de aço, cantoneiras, pistão / macaco hidráulico de basculamento, mangueiras hidráulicas, engates hidráulicos, travessas passantes, travessas de ligação e fechamento mm soldadas pelo processo MIG/MAG, parafusos, porcas, lanternas, perfil U alumínio, pinos e materiais de pintura em geral.
- Protetor lateral conforme Resolução CONTRAN 323/09;
- Para Choque Traseiro conforme Resolução CONTRAN 593/16;
- Faixas refletivas conforme Resolução CONTRAN 643/16.

Comprimento: 5.160 mm


Altura: 1.450 mm

Largura: 2.300 mm

Código NIEV: MALDN1025,1L00001

Responsável Técnico da Vale das Carretas Serviços e Comércio de Autopeças LTDA: Wallace Soeiro Ferreira CREA/MA N.º1118439341

FOTOS



Protótipo inspecionado e aprovado por:

Seta Realengo Instituição Técnica de Inspeção Veicular LTDA, OIA-SV - 0578, Relatório de Inspeção, 29/07/2020, 09h53min

Tipo(s) de veículo(s) previsto(s) para instalação do equipamento veicular: Caminhão.

Faixa de Variação - Comprimento:
De 2.500 mm até 7.000 mm

Faixa de Variação - Altura:
De 400 mm até 1.600 mm

Faixa de Variação - Largura:
De 1.500 mm até 2.600 mm